

INSPECTION PRÉVENTIVE POUR CHAMBRE DE SABLAGE



L'inspection préventive d'une chambre de sablage contribue à garder l'équipement en parfaite condition de fonctionnement évitant les arrêts de production causés par une maintenance inadéquate et les coûts associés aux réparations imprévues ou à l'usure prématurée des pièces.

Faites confiance aux techniciens certifiés d'IST-Canablast pour une inspection complète de votre chambre et obtenir un rapport détaillé sur les actions correctives à prendre et la liste de pièces à remplacer.

FICHE D'INSPECTION DÉTAILLÉE

| ÉQUIPEMENTS DE BASE |
|---|
| Système de récupération d'abrasifs et de nettoyage |
| Dépoussiéreur de chambre |
| Trémie(s) de récupération au plancher |
| Vaisseau pression, son système de dépressurisation et sa poignée de contrôle à distance |
| Valve d'abrasifs |
| Trémie(s) de stockage |
| Interrupteur de coupure d'abrasif (si cette option est installée sur votre équipement) |
| Panneau électrique principal |
| Système d'éclairage |
| Système de respiration d'air |
| ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES AUX CHAMBRES À VIS |
| Système d'élévation à godets |
| Convoyeur(s) à vis |
| ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES AUX CHAMBRES PNEUMATIQUES |
| Boyau(x) de transport d'abrasif sous les trémies de récupération |
| Gicleurs présents au fond des trémies de récupération |
| Tubes et boyaux de transport d'abrasif vers le recycleur |

Coût de l'inspection* : 500 \$

* Frais de déplacement et de voyage en sus (0,90 \$ / km)